

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

БУДІВЕЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО



№ 63/1 /2017

Міжвідомчий науково-технічний збірник (технічні науки)

Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України;
Академія будівництва України;
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (НДІБВ);
Київський національний університет
будівництва та архітектури (КНУБА);
ХК "Київміськбуд"; СП "Основа-Солсіф"; "Ізотоп" LTD (Ізраїль)

VI Міжнародна
науково-технічна конференція
присвячена 70-річному ювілею ДП "НДІБВ"
та 80-річчю від дня народження
д.т.н., професора Балицького В.С.

"НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ"

Забезпечення експлуатаційної придатності об'єктів будівництва.
Проектування, будівництво, експлуатація.

Науково-технічний супровід.

24 – 26 травня 2017 р. м. Київ

УДК 69.059.38

**Галушко В.А., д.т.н., доц.,
Кирилюк С.В., к.т.н., асс.,
ОГАСА, г. Одесса'
Уваров Д.Ю., Уварова А.С.
г. Запорожье «Інженерно-
строительное предприятие «ФОРТ»**

ВИБОР ЕФФЕКТИВНИХ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАННЯ АВАРИЙНОГО ЗДАНИЯ 9-ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА

В статье рассмотрена история эксплуатации и выявлены деформации жилого 9-этажного кирпичного здания в г. Одессе. Здание состоит из четырех секций, высота этажа: 2,8 м, толщина стен – 510 мм, число квартир: 216. Описаны условия эксплуатации и методы исследования – визуальный метод и обследование с испытанием кирпичной кладки. Оценена возможность возникновения перегрузок на различных участках, выявлены явные проблемы с разрушающим воздействием и сделан ряд других выводов. Приведены результаты обследования здания и показаны дефекты, возникшие в процессе эксплуатации. Выполнены испытания образцов из кирпича здания и приведены их результаты. В частности, получены результаты испытания по определению пустотности, наличия высолов, прочности на сжатие и на изгиб. Результаты испытаний удовлетворительные.

Ключевые слова: состояние здания, методы исследования, обследования, техническая диагностика, техническая прогностика, технической генетика

Актуальность выбранной темы. В современных условиях проведение обследований аварийных зданий довольно частое явление. Это связано в первую очередь с высокой степенью износа зданий или ошибками в процессе проектирования, строительства, эксплуатации. Нарушения в процессе эксплуатации могут привести к деформации здания или сооружения,

которые могут повлечь за собой аварийную ситуацию.

При выборе метода обследования необходимо обращать внимание на внутреннее и наружное состояние здания, его конструктивную особенность.

Существуют следующие методы при обследовании зданий: визуальный; акустический; ультразвуковой; электромагнитный; радиометрический; электрооптический; метод отрыва со скальванием и метод сдавливания; метод пластической деформации; пневматический метод; тепловизионный метод; нивелирование, теодолитная съемка и фотограмметрия.

У каждого из этих методов имеется своя область применения.

Последние исследования. Обследованием зданий занимались многие ученые и специалисты. Это Осипов А.Ф., Гладун И.Т., Тугай Я.Б., Черненко В.К., Жван В.Д., Баранов П. Ю., Гончаренко Д.Ф., Гилодо А. Ю., Гудков Б.П., Кукунаев В.С., Овечкина Л.М., Черкашин А.В. Шокорев В. и др.

Решение проблемы. До проведения самого обследования здания необходимо ознакомиться с условиями его эксплуатации и выбрать эффективный метод. В существующих рекомендациях и нормативных документах отсутствуют указания по выбору методов обследования для конструктивных зданий. Поэтому из известных методов при проведении обследования здания необходимо выбрать эффективный, который не причинит дополнительных разрушений.

Цель работы – используя общепринятые методы, выбрать наиболее эффективный.

Для решения поставленной проблемы решаем следующие задачи:

- ✓ изучить историю здания;
- ✓ провести визуальное обследование;
- ✓ применить наиболее эффективный метод при обследовании здания.

В качестве примера представлено жилое 9-этажное кирпичное здание в г. Одессе. Количество этажей 9, высота этажа: 2,8 м, толщина стен – 510 мм,

число квартир: 216. Здание состоит из четырех секций. На рис. 1 представлен ситуационный план расположения жилого дома по ул. Балковской, 35. Здание было построено в конце 80-х годов. Протечка труб в подвале и постоянная влажность основания привели к тому, что в одной из секций образовалась щель 15 см, а в трех остальных появились трещины как внутри квартир, так и снаружи по кирпичной кладке.

На рис. 2 представлены фрагменты трещин по наружной и внутренней стенам здания.

Обследуемое здание относится к первой группе по капитальности («Особо капитальное»), нормативной долговечностью – 150 лет. Обследуемый объект был сдан в эксплуатацию в 1989 г. Здание находится в периоде нормальной эксплуатации. Судя по внешнему осмотру, сооружение возведено без видимых признаков ошибок в проектировании и строительстве.

Обследуемый жилой дом к настоящему времени должен был пройти 5 циклов текущих ремонтных мероприятий с

обязательным повышением влагостойкости фасадов, ревизией и ремонтом стенового ограждения, косметическим ремонтом подъездов, ремонтом плоского индустримального покрытия.

В 2014 г. должен был пройти полный капитальный ремонт в составе следующих мероприятий: смена всех инженерных коммуникаций, восстановление отмостки, смена всех оконных и дверных заполнений, усиление балконов и козырьков.

Вместо этого, средствами жильцов была заменена кровля, частичное утепление фасада, замена двигателя лифта и восстановление лестничных маршей.

В ходе текущих ремонтных мероприятий было выполнено:

- ✓ заделку трещин, окраска стен лестничной клетки;
- ✓ ремонт лестничных ограждений;
- ✓ побелку потолков.

Таким образом, можно сделать вывод, что сооружение эксплуатируется со значительными отступлениями от нормативных требований.




Рис. 1 Ситуационный план расположения здания



Рис. 2. Фотофрагменты состояния наружной и внутренних стен

Для определения состояния конструкций были применены следующие методы – визуальный и обследование с испытанием кирпичной кладки. С этой целью вырезался образец для испытаний, толщина которого составляла 510 мм.

Визуальный метод состоял из выявления явных дефектов, выяснения тех или иных факторов, которые нарушались в процессе эксплуатации здания. Метод позволил оценить возможность возникновения перегрузок на различных участках, выявить явные проблемы с воздействием на разрушающие свойства грунта и сделать ряд других выводов. Постоянные протечки в трубах размягчали грунт, что привело в конечном счете к деформации здания. На рис. 3 представлен план расположения труб в подвале.

Визуальный метод решал три типа задач определения технического состояния здания. Первый тип – техническое состояние здания в настоящий момент (задача диагностирования). Второй тип – предсказание технического состояния, в котором окажется здание в будущем

времени (задача прогнозирования). Третий тип – технического состояния здания в прошлом (задачи генеза). Задачи первого типа относят к *технической диагностике*, второго – к *технической прогнозистике*, а третьего – к *технической генетике* [2, 3].

Таким образом было оценено состояние здания, представлены рекомендации и мероприятия для дальнейшей безопасной эксплуатации.

Обследование кирпичной кладки с испытанием образцов. С этой целью вырезались образцы для испытаний, толщина которых составляла 510 мм. (рис. 4). Протечка труб в подвале и постоянная влажность основания привели к тому, что в одной из секций образовалась щель 15 см, а в трех остальных появились трещины как внутри квартир, так и снаружи по кирпичной кладке.

Одним из показателей обследования вырезанного образца кирпичной кладки является пустотность.

Пустотность изделий определялась, как отношение объема песка, заполняющего пустоты изделия, к объему изделия.




Рис. 3. План расположения водопроводных и канализационных труб



Рис. 4 Фотофрагмент процесу вирезання образца в кирпичній стіні житлового будинку

Пустотність изделия Р, %, вираховувалася за формулой:

$$P = \frac{V_{\text{пес}}}{l \cdot d \cdot h} \cdot 100, \quad (1)$$

де $V_{\text{пес}}$ – об'єм піску, мм^3 ;
 l – довжина изделия, мм ;
 d – ширина изделия, мм ;
 h – товщина изделия, мм .

Скорості початкової абсорбції розраховувалася за формулой:

$$C_{\text{абс}} = \frac{m_2 - m_1}{S \cdot t} \cdot 10^3, \quad (2)$$

де $C_{\text{абс}}$ – швидкість початкової абсорбції води, $\text{кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{хв})$;

m_1 – маса сухого образца, г ;

m_2 – маса образца після погружения, г ;

S – площа погруження, мм^2 ;

t – час погружання образца в воду (постійна величина $t = 1 \text{ хв}$).

Далі визначалася наявність високих. Для визначення наявності високих половиною образца погружали в емкість з дистилірованою водою, на глибину 1–2 см і відмірювали впродовж 7 днів (уровень води в лотку підтримували

постійним). По истеченні 7 днів образці висушували в сушильному шкафу при температурі $(105 \pm 5)^\circ\text{C}$ до постійної маси, а потім порівнювали з другою частиною образца, який не піддавався випробуванню.

Подготовлені образці випробовували в повітряно-сухому стані. Випробовуваний образець складався з двох цілих цеглин, розташованих послідовно одна за одну.

Подготовку опорних поверхонь зразків для приемо-датчих випробувань проводили шліфуванням. Так як зразок виконаний з цегли, використовували відрівнення цементним розчином, підготовленим за 2.6 ДСТУ Б В.2.7-248:2011. Допускається при проведенні приемо-датчих випробувань використання іншого способу відрівнення опорних поверхонь зразків.

Відхилення від площинності опорних поверхонь випробовуваного зразка не перевищувало 0,1 мм на кожні 100 мм довжини. Непаралельність опорних поверхонь випробовуваного зразка (різниця значень висоти вимірювалася за чотирма вертикальними ребрами) – не більше 2 мм.

Випробовуваний зразок вимірювали за середніми лініями опорних поверхонь з похиблістю до $\pm 1 \text{ мм}$.

На бокові поверхні зразка наносили осеві лінії.

Зразок устанавлювали в центр машини для випробувань на стиснення, збігаючи геометричні осі зразка і плити, і прикладали верхній плитою машини (рис. 5).



Рис. 5. Фотофрагмент проведення випробування зразка на стиснення

При испытаниях нагрузка на образец возрастала следующим образом: до достижения примерно половины ожидаемого значения разрушающей нагрузки – произвольно, затем поддерживали такую скорость нагружения, чтобы разрушение образца произошло не ранее чем через 1 мин. Значение разрушающей нагрузки регистрировали.

Предел прочности при сжатии изделий $R_{ок}$, МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$) вычисляли по формуле:

$$R_{ок} = \frac{P}{F}, \quad (3)$$

где P – наибольшая нагрузка, установленная при испытании образца, Н (кгс);

F – площадь поперечного сечения образца (без вычета площади пустот) вычисляли как среднеарифметическое значение площадей верхней и нижней поверхностей, мм^2 (см^2).

Испытания образцов по определению предела прочности на сжатие и изгиб проводились на прессе ИП-М и ИП-М-авто на сжатие и изгиб по ДСТУ Б В.2.7-248:2011, ДСТУ Б В.2.7-61:2008.

Оборудование состояло из 2-х сборных узлов: основания с двумя опорами и плиты с роликом. При перемещении нижних опор относительно неподвижного ножа происходило приложение нагрузки к кирпичу (табл. 1, рис. 6).

Полученные результаты заносили в таблицу 2.

Определили предел прочности образца кирпичной кладки при изгибе. Образец кирпичной кладки выдерживали в

воде не менее 5 мин, а затем на его постели наносили полоски из цементного раствора шириной 2–3 см, одну посередине верхней постели поперек ее и две по краям нижней постели, также поперек нее. Порядок нанесения и выравнивания полосок из цементного или гипсового раствора аналогичен описанному выше при подготовке кирпича к испытанию на сжатие.

Нагружали образец равномерно и непрерывно со скоростью, обеспечивающей разрушение образца не ранее чем через 20 с после начала испытания.

Таблица 1
Технические характеристики пресса на сжатие и изгиб

Расстояние между опорами, мм	200
Ширина опорных роликов, мм	200
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм	360 x 205 x 135
Масса, кг, не более	33




Рис. 6. Схема испытания восстановленного кирпича на изгиб

Экспериментальные данные образцов по определению пределов прочности при сжатии и изгибе

№ п/п	Показатели	Номер образца				
		1	2	3	4	5
1	Размеры образца, см – длина	50	50	50	50	50
	– ширина	25	25	25	25	25
	– толщина	12	25	38	51	64
2	Площадь поперечного сечения (F), см^2	300	625	950	1275	1600
3	Предел прочности при сжатии ($R_{ок}$), МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$)	5,47 (54,7)	15,86 (158,6)	24,5 (245)	36,43 (364,3)	46,9 (469)
4	Предел прочности при изгибе ($R_{изг}$), МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$)	1,15 (11,5)	3,33 (33,3)	5,15 (51,5)	7,65 (76,5)	9,85 (98,5)

Предел прочности при изгибе вычисляют по формуле:

$$R_{из} = 3PI/2bh^2, \quad (4)$$

где Р – наибольшая нагрузка, достигнутая при испытании образца, Н

I – расстояние между осями опор, м;

b – ширина образца, м;

h – высота образца посередине пролета без выравнивающего слоя, м.

Выводы:

1. В ходе проведения обследования была изучена история строительства и эксплуатации здания, которая позволила выявить причины появления деформации.

2. Рассмотрены методы обследования зданий, определена область применения, на основании которой выбран был эффективный метод.

3. На основе визуального метода были представлены результаты состояния, обследуемого жилого 9-этажного кирпичного здания, а также показаны дефекты, возникшие в процессе эксплуатации.

4. Испытания образцов, выполненных из кирпича, на сжатие колеблется в пределах 5,47 – 46,9 МПа и изгиб – в пределах 1,15 – 9,85 МПа, показали допустимые результаты материала, который пригоден к эксплуатации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Технические средства диагностирования: Справочник/ В.В. Клюев, П.П. Пархоменко, В.Е. Абрамчук и др. – М.: Машиностроение, 1989.
2. Техническое обследование и ремонт зданий. Под общ. ред. В.В. Клюева. – М.: Машиностроение, 1989. – 672 с.
3. Физдель И.А. Дефекты в конструкциях, сооружениях и методы их устранения. – М.: Стройиздат, 1978. 161 с.
4. Физдель Н.А. Дефекты в конструкциях, сооружениях и методы их устранения. М.: Стройиздат, 1987. - 336 с.
5. Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений: Справочное пособие/ Под ред. М.Д. Бойко. – М.: Стройиздат, 1993. – 208 с.

6. ДБН В.2.6-162:2010. Кам'яні та армокам'яні конструкції. Основні положення. – К.: НДІБК, 2011. – 97 с.

7. ДБН В.1.1-1-94. Захист від небезпечних геологічних процесів. Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів. – К.: Держкоммістобудування України, 1995. – 35 с.

8. ДСТУ Б В.2.7-248:2011. Матеріали стінові. Методи визначення границь міцності при стиску і згині. – К.: НДІБК, 2012. – 12 с.

9. ДСТУ Б В.2.7-61:2008. Цегла та камені керамічні рядові та лицьові. Технічні умови. – К.: НДІБМВ, 2009. – 32 с.

REFERENCES:

1. Technical means of diagnosis: Handbook &V. Klyuev, P. Parkhomenko, V. Abramchuk & et al. (1989) - M.: Mechanical Engineering, 1989.
2. Technical inspection and repair of buildings. Under the general editorship of &V. Klyuev. (1989). - Moscow: Mechanical Engineering, 1989. - 672 p.
3. Fizdel I. (1978). Defects in constructions, structures and methods for their elimination. - Moscow: Stroyizdat, 1978. 161 p.
4. Fizdel N. (1987). Defects in constructions, structures and methods for their elimination. Moscow: Stroyizdat, 1987. - 336 p.
5. Maintenance and repair of buildings and constructions: Handbook /Ed. M. Boyko. (1993). - Moscow: Stroyizdat, 1993. – 208 p.
6. DBN B.2.6-162: 2010. Stone structures and reinforcement structures. Substantive provisions. - K.: NIISK, 2011. - 97 p.
7. DBN B.1.1-1-94. Protection from dangerous geological processes. Design and construction of civil buildings with blocks and stones. - K.: State Committee of Ukraine, 1995. - 35 p.
8. DSTU Б В.2.7-248 ISO: 2011. Walling. Methods for determining the boundaries of compressive strength and bending. - K.: NIISK, 2012. - 12 p.
9. DSTU Б В.2.7-61 ISO: 2008. Brick and ceramic stone facial and ordinary. Specifications. - K.: NDIBMV, 2009. - 32 p.

АНОТАЦІЯ

У статті розглянута історія експлуатації та виявлені деформації житлового 9-поверхового цегляного будинку в Одесі. Будівля складається з чотирьох секцій, висота поверху: 2,8 м, товщина стін – 510 мм, число квартир: 216. Описано: умови експлуатації та методи дослідження - візуальний метод і обстеження з випробуванням цегляної кладки. Оцінено можливість виникнення перевантажень на різних ділянках, виявлені явні проблеми з руйнівним впливом і зроблено ряд інших висновків. Наведено результати обстеження будівлі і показані дефекти, що виникли в процесі експлуатації. Виконано випробування зразків з цегли будівлі й наведено їх результатами. Зокрема, одержані результати випробування з визначення пустотності, наявності висолів, міцності на стиск і на вигин. Результати випробувань задовільні.

Ключові слова: стан будівлі, методи дослідження, обстеження, технічна діагностика, технічна прогнозистика, технічна генетика

ANNOTATION

The article deals with the history of exploitation and reveals the deformations of a residential 9-storey brick building in Odessa. The building consists of four sections, floor height: 2.8 m, wall thickness - 510 mm, number of apartments: 216. The article describes the conditions of its operation and selection of an effective research method. To determine the state of the structures, a visual method and a survey with a brick masonry test were applied. The visual method made it possible to assess the possibility of overloading at various sites, to reveal obvious problems with destructive effects, and to make a number of other conclusions. The article presents the results of a survey of the building and shows the defects that have arisen in the process of operation. Samples were cut for testing, the thickness of which was 120, 250, 380, 510 and 640 mm. The samples of the brick of the building are tested and their results are shown. In particular, the results of the test to determine the voidness, the presence of highs, compressive strength and bending. The test results are satisfactory.

Keywords: condition of building, methods of research, surveys, technical diagnostics, technical forecasting, technical genetics

УКД 69.059.4:69.059.2

Денисов Є. В., к.т.н., доц.,
ТОВ «Будівельна група “Модус”»
Хохрякова Д. О., к.т.н., доц.,
Колесниченко С.В., к.т.н., доц.,
ДонНАБА, м. Краматорськ

ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧНИХ ЕКСПРЕС-ТЕСТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

Розглянуто можливість підвищення достовірності результатів обстеження сталевих конструкцій будівель і споруд на основі аналізу їх динамічних параметрів. Наведено результати технічної діагностики сталевих ферм з використанням динамічних експрес-тестів. Проведена оцінка трудомісткості виконання еібродинамічних випробувань.

Ключові слова: динамічні випробування, технічне обстеження, моніторинг технічного стану, динамічний паспорт, трудомісткість робіт.

Постановка проблеми. Докладний аналіз стану фонду сталевих конструкцій, що експлуатуються, наведено в роботі [1]. Цифри 15-річної давності показують, що 7-8% існуючого фонду знаходяться в аварійному стані і 30-40% - на межі аварійного. З урахуванням екстраполяції існуючих даних сьогодні можна припустити, що ці показники становлять 10-15% та 50-60% відповідно.

Оновлення основних фондів відбувається повільно і непропорційно виходу з ладу і зносу конструкцій будівель і споруд. Цей фактор актуалізує завдання проведення технічних обстежень та моніторингу технічного стану будівельних конструкцій, а також розвитку методик, що дозволяють підвищити достовірність результатів і зменшити трудомісткість виконання даних робіт. Обсяг проведених обстежень будівель і споруд збільшується з кожним роком внаслідок ряду чинників: фізичного і морального зносу конструкцій;