

## ПАРАМЕТРИЧНИЙ КІНЕМАТИЧНИЙ ГВИНТ СПРЯЖЕНИХ КРIVОЛІНІЙНИХ ПОВЕРХОНЬ ПРИ ОБРОБКІ ШЛІФУВАННЯМ

У даній роботі протонується побудова параметричного кінематичного гвинта, двох спряжених криволінійних поверхонь, одна з яких є інструментом (фасонний шліфувальний круг), а інша – виробом (гвинт, використовуваний в передачі гвинт-гайка кочення (ГГК)).

**Постановка проблеми.** Різноманіття форм поверхонь створює великі труднощі при їх вивчені. Для того, щоб полегшити процес вивчення поверхонь, доцільно вивчити їх систематизацію, розподіливши всі поверхні на класи, підкласи, групи та підгрупи.

**Аналіз досягнень і публікацій.** В нарисній геометрії геометричні фігури задаються графічно, тому доцільно розглядати поверхні як совокупність всіх послідовних положень деякої лінії, що перемежується у просторі. Утворення поверхні за допомогою ліній дозволяє дати інше визначення поверхні, що базується на основних елементарних геометричних поняттях, таких, як точка і множина. В свою чергу лінія визначається як безперервна однопараметрична безліч точок. Теоретичні основи моделі конструювання криволінійних технологічних поверхонь по наперед заданих параметрах і профілізації зв'язаних криволінійних поверхонь, а також моделювання кінематичного гвинта стосовно просторових механізмів дозволяє збільшити точність і продуктивність процесу конструкторської і технологічної підготовки виробництва.

**Формулювання цілей статті –** розкладання складних криволінійних поверхонь на прості класи, підкласи, групи, підгрупи, а також побудова параметричного кінематичного гвинта, стосовно цих поверхонь, на прикладі обробки шліфуванням фасонним кругом.

**Основна частина.** Два тверді тіла, дотикаються поверхнями і що мають можливість рухатися щодо один одного, утворюють кінематичну пару (КП). КП допускає не будь-який рух ланок щодо один одного, а тільки такий рух, який узгоджується з характером зіткнення і з формою дотичних поверхонь. Складніші відносні рухи можна реалізовувати в парах, характер дотику ланок в яких допускає не лише відносне ковзання, але і перекочування. Такі пари називаються вищими (ВКП). ВКП – пара, в якій необхідний відносний рух ланок може бути отримане тільки стиканням ланок по лініях або по точках. У ВКП поверхневий контакт неможливий оскільки він унеможливлює перекочування тіл. Якщо контакт у ВКП відбувається по лінії, то вона називається миттевою контактною лінією, рухаючись щодо кожної з дотичних ланок. Ця лінія якби «спокрила» описане, або формує його поверхню, тобто поверхня кожної з ланок пари можна розглядати як геометричне місце миттевих контактних ліній в системі координат, пов'язаний з ланкою. Миттева контактна лінія – лінія

перетину поверхні зачеплення з будь-якою з двох дотичних поверхонь. При точковому контакти, контактна точка в системі координат пов'язаних з ланками опише ділянку контактної лінію на контактуючій поверхні, в інерхум системі координат – лінію зачеплення.

Перейдемо до розгляду двох тіл  $\Sigma 1$  і  $\Sigma 2$ , що здійснюють обертальний рух, відповідно навколо центрів  $O1$  і  $O2$  з кутовими швидкостями  $\omega_1$  і  $\omega_2$ , і створюючих між собою вищу кінематичну пару.

**Основна теорема зачеплення.** Контактна нормаль до профілів вищої пари перетинає лінію центрів в полюсі відносного обертання ланок. Профілі в вищій кінематичній парі мають бути виконані так, щоб контактна нормаль до них проходила через полюс відносного обертання ланок.

$V_{k2}, V_{k1}$  – вектора відносної швидкості;

$V_{k2\perp k1}$  – вектор швидкості відносного ковзання в точці контакту;

$IKP$  – відстань від контактної крапки до полюса відносного обертання – с нормаллю до профілів в точці контакту.




рис II.7

Розглянемо кінематичне співідношення двох тіл, одне з якого інструмент  $\Sigma 1$  (шліфувальний круг), а друге виріб  $\Sigma 2$  (гвинт), використовуваний в передачі ГГК.

Хай тіло  $\Sigma 1$  обертається біля осі  $O1$  з кутовою швидкістю  $\omega_1$ , а тіло  $\Sigma 2$  – біля осі  $O2$  з кутовою швидкістю  $\omega_2$ . Позначимо миттеву вісь відносного руху через  $V$ . Найкоротша відстань між осями  $O1$  і  $O2$  позначимо через  $a_{\omega}$ ; відстань цих осей до осі  $V$  будуть відповідно  $a$  і  $\sigma$ , тоді

$$a + \sigma = a_{\omega}.$$

Кут між осями  $i$  і  $V$  позначимо через  $\alpha$ , кут між осями  $j$  і  $V$  через  $\beta$ , а кут між осями  $i-j$ , так що

$$\alpha + \beta = \gamma.$$

Відносний рух тіл, що обертаються, буде гвинтовим рухом, що складається з обертання біля миттєвої осі  $V$  з кутовою швидкістю  $\omega_V$  ковзання уздовж цієї осі із швидкістю  $u$ .

Положення миттєвої осі визначається з умови:

$$a \operatorname{tg} \beta = u \operatorname{tg} \alpha.$$

Напрям миттєвої осі  $V$  визначається рівнянням

$$\omega_A \sin \alpha = \omega_B \sin \beta$$

Кутова швидкість обертання біля осі  $V$  знаходиться з рівняння

$$\omega_c = \omega_A \cos \alpha + \omega_B \cos \beta$$

Швидкість поступальної ходи уздовж осі  $V$  буде:

$$u = a_{\alpha} \omega_A \sin \alpha = a_{\alpha} \omega_B \sin \beta$$

Відносний гвинтовий рух тіл, що обертаються, характеризується параметром миттєвого гвинта  $h$ , який дорівнює відношенню швидкості поступальної ходи  $u$  до швидкості обертання  $\omega_c$ :

$$h = (u \cdot \tau) / \omega_c$$

Аксайдами двох спряжених криволінійних поверхонь між осями, що перехрещуються, будуть:  $A$  - односмуговий гіперболід  $B$  - гелікоїд, що є геометричними місцями положень осі  $V$  в тілах  $\Sigma_1$  і  $\Sigma_2$ .

У кульково-гвинтовій передачі при обробці гвинта шліфувальним фасонним докола поверхні інструменту і виробу відносяться до загального класу I - нелінійчаті. Критерій для ділення класів на підкласи, групи, підгрупи і види беруться з визначника поверхні. У даній передачі інструмент - шліфувальний круг, профіль якого має арочну форму і відноситься до наступних підрозділів:

- 2-й підклас, оскільки поверхня, образованна обертанням утворюючої лінії  $i$  називається поверхнею обертання;
- група А – поверхня обертання загального вигляду, яка утворюється довільний кривій при її обертанні навколо нерухомої осі. До складу визначника входить твірна  $g$  і вісь обертання  $i$ .

Умова визначника –

$$\Phi(g, i); [g_j = R(g)].$$

Виріб – гвинт, його критерій:

- 3-ий підклас, оскільки поверхня утворена гвинтовим переміщенням утворюючою і називається гвинтовою поверхнею;
- група А – гвинтова поверхня з криволінійною утворюючою. Закон цього переміщення визначається видом гвинтової лінії (її діаметром, кроком і ходом) і характером розташування утворюючої. Визначник гвинтової поверхні має вигляд

$$\Phi(g, i); [g_j = T_i(g) \cdot R_i(g)].$$

де  $g$  – твірна (крива),  $i$  – вісь гвинтової лінії.

На рис.2 представлена обробка гвинта фасонним шліфувальним кругом на шліфувальному верстаті з ЧПУ.




Рис.2 Шліфувальна обробка виробу

При обробці нелінійчатих поверхонь по методу обкатки (шлифування) поверхня виробу має бути такою, що огиняє у відносному русі інструменту, тобто поверхні виробу і інструменту мають бути спряженими.

Спосіб побудови діаграми спряження поверхонь зволиневента гвинтова поверхня і поверхня обертання загального вигляду.

Нелінійчатим гелікоїдом називають гвинтову поверхню, утворену рухом (3,  $h$ ) прямого  $A$ . Точка  $A$  віддалена від осі гвинта  $V$  на відстань

$a$  – від  $h$  від  $A$  із, то такий гелікоїд називається таким, що розгортає або відкриває зволиневенту гвинтовою поверхнею (Рис. 3). В цьому випадку твірна  $A$  збагатиметься з дотичною, проведеною до відповідної точки гвинтової лінії. Ця гвинтова лінія є ребром поверхні, що розгортається. Торканий перетин відкритого гелікоїда буде зволиневентом назва розгорта.

За допомогою відкритого гвинта в загальному випадку визначаються після  $\Sigma_1$  вимірювальними параметрами з'язканих гвинтових поверхонь  $\Sigma_1, \Sigma_2, \Phi$ .

1. AB – відстань між осіми  $i$  і  $j$ , що скрещуються;
2. a – відстань між осіми  $i$  і  $m$ , що скрещуються;
3. b – відстань між осіми  $i$  і  $n$ , що скрещуються;
4.  $\alpha$  – кут між осіми  $i$  і  $m$ ;
5.  $\beta$  – кут між осіми  $i$  і  $n$ ;
6.  $\gamma$  – кут між осіми  $m$  і  $n$ ;
7.  $\delta$  – кут між осіми  $i$  і  $p$ ;
8.  $\epsilon$  – кут між осіми  $m$  і  $p$ ;
9.  $\eta$  – кут між осіми  $n$  і  $p$ ;
10.  $\zeta$  – кут між осіми  $i$  і  $q$ .

Відносний рух тіл, що обертаються, буде гвинтовим рухом, що складається з обертання біля миттєвої осі  $V$  з кутовою швидкістю  $\omega_0$  і ковзання уздовж цієї осі із швидкістю  $u$ .

Положення миттєвої осі визначається з умови:

$$a \operatorname{tg} \beta = a \operatorname{tg} \alpha.$$

Напрям миттєвої осі  $V$  визначається рівнянням

$$\omega_a \sin \alpha = \omega_b \sin \beta$$

Кутова швидкість обертання біля осі  $V$  знаходиться з рівняння

$$\omega = \omega_A \cos \alpha + \omega_B \cos \beta$$

Швидкість поступальної ходи узловіж осі  $V$  буде:

$$u = a_a \omega_a \sin \alpha = a_b \omega_b \sin \beta$$

Відносний гвинтовий рух тіл, що обертаються, характеризується параметром миттєвого гвинта  $A$ , який дорівнює відношенню швидкості поступальної ходи  $u$  до швидкості обертання  $\omega_0$ :

$$h = (u)/\omega_0.$$

Аксідамі двох спріяних криволінійних поверхонь між осями, що перехрещуються, будуть:  $A$  - односуточний гіпербол, що  $B$  - гелікоїд, що є геометричними місцями положення осі  $V$  в тілах  $\Sigma_1$  і  $\Sigma_2$ .

У кульково-гвинтовій передачі при обробці гвинта шліфувальним фасонним довколя поверхні інструменту і виробу відноситься до загального класу I - нееліптичні. Критерій для ділення класі на підкласи, групи, підгрупи і види беруться з визначника поверхні. У даній передачі інструмент - шліфувальний круг, профіль якого має арочну форму і відноситься до наступних підрозділів:

- 2-й підклас, оскільки поверхні, обумовлені обертанням утворюючої лінії і називається *поверхня обертання*;
- група А - поверхня обертання загального вигляду, яка утворюється довільний кривий при її обертанні навколо нерухомої осі. До складу визначника входить твірна  $g$  і вісь обертання  $i$ .

Умова визначника -

$$\Phi(g, i); \{g_j = R(g)\}.$$

Виріб - гвинт, його критерій:


- 3-й підклас, оскільки поверхня утворена гвинтовим переміщенням утворюючою і називається *гвинтовою поверхнею*;

- група А - гвинтова поверхня з криволінійною утворюючою. Закон цього переміщення визначається видом гвинтової лінії (її діаметром, кроком і ходом) і характером розташування утворюючої. Визначник гвинтової поверхні має вигляд

$$\Phi(g, i); \{g_j = Ti(g) \cdot R_i(g)\},$$

де  $g$  - твірна (крива),  $i$  - вісь гвинтової лінії.

На рис.2 представлена обробка гвинта фасонним шліфувальним кругом на шліфувальному верстаті з ЧПУ.



**Рис.2 Шліфування обробка виробу**  
При обробці *неліпнічного виробу* застосування по методу обкатки (шліфування) поверхні виробу має бути такою, що обгиня у відносному русі інструменту, тобто повороти виробу і інструменту мають бути спряженими

Способ побудови діаграми спряжених поверхонь зв'язаність гвинтова поверхня і поверхня обертання загального вигляду. Неліпнічним гелікоїдом називається гвинтова поверхня, утворену рухом  $(3, h)$  прямого  $A$ . Так як  $A$  віддалена від осі гвинта  $Z$  на відстань

$\omega \cdot a$  - від  $m\lambda$ ,  $i$  і  $3$ , то такий гелікоїд називається таким, що розгортає або відкриває або зв'язаністю гвинтовою поверхнею (Рис. 3). В цьому випадку твірна  $A$  збігається з дотичною, проведеною до відповідної точки гвинтової лінії. Ця гвинтова лінія є ребром поверхні, що розгортається. Торцевий перетин відкритого гелікоїда буде зв'язаністю кола радіусу.

За допомогою *кінематичного гвинта* в загальному випадку визначаються наступні 13 взаємоз'язаних параметрів зв'язаних гвинтових поверхонь:  $\Sigma_1, \Sigma_2, \Phi$ :

1. AB — відстань між осями  $i$  і  $j$ , що скрещуються;
2. a — відстань між осями  $i$  і  $m$ , що скрещуються;
3. b — відстань між осями  $j$  і  $m$ , що скрещуються;
4. k — передавальне відношення ( $k=a/b$ );
5. γ — кут між осями  $i$  і  $j$ ;
6. a — кут між осями  $i$  і  $m$ ;
7. β — кут між осями  $i$  і  $j$ ;
8. h1 — крок  $A$ ;
9. h2 — крок гелікоїда  $B$ ;
10. h3 — крок гелікоїда  $F$ ;

11.  $\omega_A$  — швидкість обертання осі  $j$ ;  
 12.  $\omega_B$  — швидкість обертання осі  $i$ ;  
 13.  $\omega_C$  — швидкість обертання осі  $m$ .




Рис. 3 Вінтові поверхні




Рис. 4 Кінематичний гвинт

**Висновки.** У даній статті представлена параметричний кінематичний гвинт для спряжених криволінійних двох поверхонь, одна з яких є інструмент (фасонний шліфувальний круг), а друга — виріб (гвинт, використовуваний в передачі ГТК). Розглянута складна криволінійна поверхня і розподілена на класи, підкласи, групи і підгрупи.

#### Література

1. А.Н.Подкоритов. Автоматизация, слекtronные моделирования и доследженія інтерференції зв'язані криволінійних поверхонь на базі ЕОМ. — Омськ; Зап-сб.кн.изд, 1976г., 168с.
2. Г.И.Апухтин. Исследование косозубых передач. — М.: Машгиз., 1950. — 50с.
3. А.Ф.Николаев. Диаграмма винта и ее применение к определению сопряженных линейчатых поверхностей с линейным касанием. — М.: Машгиз., 1950. — 55с.
4. С.А.Фролов. Начертательная геометрия. — М.: Машиностроение, 1983. — 240с

#### THE PARAMETRICAL KINEMATIC SCREW OF INTERFACED CURVILINEAR SURFACES ПРЕДСТАВЛЕНЫЙ НА ПРИМЕРЕ OF PROCESSING BY GRINDING

A.Perperl

In the given work construction of the parametrical kinematic screw of two interfaced curvilinear surfaces one of which is the tool (a shaped grinding

circle), and another - a product (the screw used in transfer the screw-nut качения (ВГК)) is offered.