

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ МЕХАНОАКТИВИРОВАННЫХ КОМПОЗИТОВ

Барабаш И.В. (Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса)

Рассмотрены основные технологические схемы получения механоактивированного вяжущего. Предложены конструкции скоростных смесителей трибоактиваторов, позволяющие получать активированные гомогенные смеси, обеспечивающие получение растворов и бетонов с улучшенными физико-механическими свойствами.

Представление бетонов как композиционных материалов предопределяет интенсификацию процессов приготовления бетонных смесей, активацию составляющих и раздельную технологию перемешивания [1, 2]. Технология приготовления бетонных смесей совершенствуется в следующих направлениях: модернизация существующих типов смесительных установок и создание новых типов смесителей; поиск оптимальной последовательности загрузки и перемешивания компонентов бетонной смеси; разработка комплексных методов, совмещающих в себе интенсивные способы приготовления с предварительным разогревом бетонной смеси; введением наполнителей и химических добавок, направленно регулирующих свойства растворных и бетонных смесей и скорость их твердения; автоматизацию бетонных узлов.

Организация структуры твердеющих композиций на основе минеральных вяжущих, как лиофобных систем с лиофильной границей раздела фаз, в значительной степени определяется уровнем межчастичных взаимодействий, кинетикой и условием протекания гетерофазных реакций.

В свою очередь, как условия межчастичных взаимодействий, так и кинетика гетерогенных процессов, зависят от энергетического состояния поверхности частиц вяжущего. Механоактивация дисперсных материалов реализуется в результате соударения частиц друг с другом, с рабочими органами оборудования и ударе мелющих тел при помоле в шаровых или вибромельницах. Часть энергии расходуется на образование новых поверхностей за счет разрушения частиц, а часть на модификацию поверхности без разрушения. По-

данным [3, 4, 5] реакционная способность вяжущих материалов зависит не столько от суммарной поверхности, сколько от ее состояния. Кроме того, изменение размера частиц в процессе механоактивации затрудняет назначение количества вяжущего и воды затворения. Перспективным направлением можно считать механохимическую активацию полиминеральных и полидисперсных вяжущих, связанную с механической обработкой поверхности без их разрушения. Для этого необходимо разработать и проанализировать механизмы механохимической активации грубодисперсных систем с минимальным количеством разрушения частиц дисперсной фазы.

При рассмотрении возможных механизмов механохимической активации полиминеральных и полидисперсных систем примем:

1) механохимическая активация частиц дисперсной фазы реализуется за счет их взаимного столкновения;

2) механохимическая активация частиц дисперсной фазы происходит в среде, с которой должны взаимодействовать частицы;

3) эффективность механоактивации пропорциональна площади поверхности механически обработанных частиц.

В физике столкновением частиц называют процесс, в котором в начальный момент частицы являются свободными. При этом импульс частиц ориентированы таким образом, что частицы начинают взаимодействовать друг с другом. Различают:

а) упругое столкновение, в результате которого внутреннее состояние частиц не меняется;

б) неупругое столкновение, при котором внутреннее состояние изменяется;

в) столкновение слипающихся частиц;

г) неупругое столкновение без слипания частиц.

Как правило, описание процесса столкновения любого вида сводится к определению импульсов частиц до и после столкновения (макроскопических состояний) при известных массах частиц m_i и скорости их движения v_i . В результате подобных столкновений может произойти упругий или неупругий отскок, слипание частиц и разделение частиц на части с образованием новой поверхности. Как правило, разрушение частиц, происходит при их соударении со скоростью $V > 80$ м/сек, или при ударе частиц с такой же скоростью с рабочим органом смесителя, или при попадании частиц между мелющими телами. В силу того, что подобные столкновения ведут к образованию новой поверхности раздела за счет измельчения частиц дисперсной фазы, они будут исключены из дальнейшего анализа.

Вне зависимости от вида столкновений, обращает на себя внимание тот факт, что площадь взаимного столкновения двух частиц может быть сведена к минимуму.

Изменение модели взаимодействия двух тел позволяет выделить локальную площадь взаимодействия соизмеримую с площадью элементарных частиц. Если принять, что сила взаимодействия P отличается от 0, $P \neq 0$, то при площади взаимодействия $S \rightarrow 0$, возникающие напряжения σ стремятся к значительной величине: $\sigma = P/S$, при $S \rightarrow 0$, $\sigma \rightarrow \infty$.

Возрастание P приводит к возрастанию напряжений σ , вызывающих пластическое деформирование зоны контакта. В работах [3,4,5] достаточно подробно описан механизм трансформации локальной зоны взаимодействия двух твердых тел. Отмечается, что такое взаимодействие приводит к возникновению трибоэффектов, вызывающих локальное повышение температуры до $T=1000^{\circ}\text{K}$, появление жесткого и мягкого излучения, появления трибоплазмы, искажение кристаллической решетки, появление микротрешин. Совокупные явления и процессы взаимодействия частиц при их столкновении приводят к аморфизации поверхности и повышению, тем самым, ее реакционной способности. Конечной целью столкновения частиц должно быть достаточно полное модифицирование частиц дисперсной фазы.

Время «жизни» активированного состояния обработанной поверхности твердых тел ограничено и составляет от $t_a = 10^{-5}$ сек до $t_a = 10^5$ сек. Это ограничивает способы полной реализации трибоэффектов в процессах, связанных с технологическими запасами материала. В случае, если активация поверхности твердого тела происходит в среде, с которой она химически взаимодействует, то время возбужденного состояния практически не играет роли. Поэтому столкновение частиц вяжущего должно происходить в воде затворения. Это должно вызвать ускорение процессов растворения и явлений гидратообразования. Кроме того, ускорение диффузионных процессов по зонам микродефектов превышает на несколько порядков по сравнению с диффузией через объем, углубляет фронт реакционной зоны. Если предположить, что микродефекты неравномерно распределены, на поверхности механоактивированных частиц и сами являются качественно отличными, то фронт диффузии будет неравномерным как для мономинеральных, так и полиминеральных. Это должно вызвать локальную концентрацию продуктов новой фазы на поверхности активированных частиц. Если процесс гидратообразования осуществлять в движущейся среде, то

продукты новообразований можно оторвать от поверхности частиц и вызвать выравнивание концентраций в объеме дисперсионной среды.

Кроме того, вероятность критической концентрации зародышеобразования на поверхности будет снижаться, что должно вызвать вовлечение новых объемов в химические обменные процессы с дисперсионной средой.

Столкновение частиц, вызывающих модификацию их поверхности, должно быть достаточно частым, происходить каждый раз в других участках поверхности, возникающие при этом напряжения не должны вызывать разрушения частиц. Для выполнения главной задачи – столкновения не должны вызывать разрушения частиц, необходимо избежать условий, при которых частицы сталкиваются при встречном движении. Для этого необходимо обеспечить движение частиц в одном направлении и при этом обеспечить их столкновение и изменение ориентирования. Это возможно осуществить в турбулентном течении, при котором частицы жидкости совершают неустановившееся беспорядочное движение по сложным траекториям. При этом скорость в каждой точке потока хаотически изменяется. Главным условием возникновения турбулентности при течении вязких жидкостей, является преобладание сил инерции при достаточно больших скоростях движения. Критерием оценки вида течения является число Рейнольдса $Re = \rho v l / \eta = v / \nu$, где v и l – характерные скорость и линейный размер, а ρ , η , ν – плотность, динамическая и кинематическая вязкость жидкости. При этом всегда существует такое критическое число Рейнольдса Re_k , при котором осуществляется турбулентное течение, $Re > Re_k$.

В турбулентном потоке частицы должны периодически сталкиваться друг с другом в зонах пересечения траекторий, в зонах возможных завихрений и в зонах переменных скоростей движения соседних потоков.

Анализ литературных данных показал, что при истечении жидкости из расширяющейся трубы скорость по длине течения непрерывно падает с одновременным повышением давления и вблизи стенок возникает противоположно направленное течение. Это вызывает самопроизвольное возникновение поверхности разрыва, что ведет к образованию вихрей. В этих вихрях происходит преобразование поступательного движения жидкости в тепло. Достаточно сложная траектория вихрей должна привести к столкновению частичек.

Если в зону действия невозмущенного течения ввести дополнительный источник горизонтального перемещения потока в

виде лопасти, то происходит изменение направления и скорости потока. При этом форма лопастей подобрана таким образом, что за лопастями образуются вихри, обеспечивающие достаточно сложные траектории движения частиц.

Совместное действие диффузорного характера течения в расширяющейся вертикальной трубе с принудительным горизонтальным перемещением слоев жидкости с образованием вихревых зон приводит к достаточно сложным, часто пересекающимися траекториям частиц.

Если предположить, что в процессе движения частиц в таких сложных потоках, происходит их вращение, то при каждом очередном столкновении будет активироваться каждый раз новый участок поверхности. Для обеспечения как можно большего количества столкновений необходимо дисперсионную систему многократно пропустить через активную зону механоактивации. Производится это через патрубок с последующим возвратом суспензии в активную зону.

Предложенная принципиальная схема механохимической активации высококонцентрированных грубодисперсных систем обеспечивает механоактивацию частиц дисперсной фазы, проявления трибохимических эффектов в среде с которой происходит их химическое взаимодействие и позволяет обеспечить требуемую эффективность механоактивации [6].

Для реализации трибоэффектов при механохимической активации минеральных вяжущих, как высококонцентрированных грубодисперсных систем, была разработанная конструкция трибоактиватора, кинематическая схема которого представлена на рис.1.

Предложенная конструкция трибоактиватора предполагает реализацию в одном аппарате двух технологических процессов: 1 – механоактивацию частиц минеральных вяжущих; 2 – смешивание компонентов вяжущих.

Рациональными областями применения трибоактиваторов, как показали исследование и их практическая реализация, можно считать:

- получение цементных композиций с минеральными красителями;
- приготовление и активация минеральных вяжущих с наполнителями разной природы, количества и дисперсности;
- получение механоактивированных минеральных вяжущих с химическими добавками разных видов и назначения;
- механоактивация минеральных вяжущих с последующим их использованием в растворах и бетонах самой широкой номенклатуры;




Рис. 1. Кинематическая схема трибоактиватора.

- 1 – е.д.; 2 – клиноременная передача;
- 3 – приводной вал; 4 – загрузочный бункер;
- 5 – активная зона трибоактиватора;
- 6 – лопасть; 7 – гибкий шланг для циркуляции смеси и ее выдачи.

- получение механоактивированных минеральных вяжущих для ремонтных работ и защитных покрытий.

Механоактивированные композиции на основе минеральных вяжущих могут быть использованы как конечный продукт. Например, как материал для инъекций трещин, закладка стыков, нанесение защитных покрытий. Кроме того, при получении цветных фактурных покрытий в многослойных изделиях (например, для облицовочных плиток, мелкоштучных тротуарных покрытий и т.п.). Технологическая схема использования трибоактиватора содержит в себе составы вяжущего, наполнителя и красителей (1), дозировочное оборудование (2), трибоактиватора (3), рис.2.

Механоактивация минеральных вяжущих и минеральных вяжущих с наполнителями разной природы, включая побочные продукты других производств, более полно разрешает реализовать потенциальные возможности вяжущих в бетонах и растворах. Конструктивные особенности трибоактиватора разрешают легко вписать его использования в существующие технологические линии




Рис. 2. Технологическая схема производства механоактивированных композиций на основе минеральных вяжущих.

получения растворов и бетонов, как на плотных, так и на пористых заполнителях.

Предложенные режимы работы трибоактиватора практически не изменяют продолжительности приготовления растворных и бетонных смесей. Технологическая схема разрешает готовить смеси в зависимости от их назначения, с минеральными и химическими добавками. Проведенные исследования разрешают рекомендовать, с целью экономии клинкерной составной, использовать цемент без добавок, которые вводятся на цементных заводах. Это дает возможность изменять количество минеральных добавок при изменении их удельной поверхности в зависимости от комплекса показателей качества конечного продукта. Принципиальная технологическая схема получения растворов и бетонов на механоактивированном вяжущем приведенная на рис.3.

Бездобавочный цемент состава (1) и минеральные наполнители разной удельной поверхности S_1 и S_2 с состава 2 поступают на промежуточный состав БСУ 3. Наполнители, цемент, часть воды и химических добавок 5 дозируются с помощью весовых дозаторов 4 и поступают в трибосмеситель 6. Большие заполнители и песок с состава 7, 8, через промежуточные бункера 3 и весовые дозаторы 4 с частью воды затворения через дозатор 10 поступают в бетоносмеситель (растворосмеситель) 11. Дальнейшая переработка бетонной смеси на




Рис. 3. Технологическая схема производства бетонной (растворной) смеси на механоактивированном вяжущем.

механоактивированном вяжущему не отличается от существующих технологий производств железобетонных изделий. Раскрытие потенциальных возможностей минеральных вяжущих, использование минеральных наполнителей, включая побочные продукты других производств и химических добавок широкого спектра позволяет решать задачи повышения качества и снижение материалоемкости строительных материалов и изделий.

1. Соломатов В.И. Развитие полиструктурной теории композиционных строительных материалов. – Изв. Вузов. Строительство и арх., 38, 1985, С. 58 – 64.
2. Соломатов В.И., Выровой В.Н. Физические особенности формирования структуры композиционных материалов. – Изв. Вузов. Строительство и арх., №8, 1984, С. 59 – 64.
3. Джейкок М., Парфит Дж. Химия поверхностей раздела фаз. – М.: Мир, 1984, - 269 с.
4. Хайнике Г. Трибохимия: Пер. с нем. – М.: Мир, 1987. – 584 с.
5. Ходаков Г.С. Физико-химическая механика измельчения твёрдых тел. Коллоидный журнал, т. 60, №5, 1998, С. 684 – 697.
6. Барабаш І.В. Механохімічна активація мінеральних в'яжучих речовин. – Одеса, Астропрінт, 2002, 100 с.